



BMW 318

VIN numurs: WBA8H710*****

Dīzelis

2019

Ģenerēšanas datums: 17.04.2025 10:05



Izmantošanas veids

✓ Izskatās labi



Odometrs

✓ Izskatās labi



Juridiskais statuss

✓ Izskatās labi



Bojājumi

⚠ Jāpievērš uzmanība



+31

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 900 datu avotus 35 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Izmantošanas veids

Vai transportlīdzeklis ticis izmantots kā taksometrs, nomas auto vai citu pakalpojumu sniegšanai? Ņem vērā: šādi transportlīdzekļi vidēji mēdz būt sliktākā tehniskā stāvoklī.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Kravu pārvadāšana

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Polīcija

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Vai transportlīdzeklis ir fiksēts kā zagsts? Vai tas ir iepriekš zagsts? Vai tas ir atgūts?



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagsts.



Piezīme

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **11 valstīs**:  +5

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Šobrīd tiek meklēts kā zagsts



Ieraksti nav atrasti



Iepriekš zagsts



Ieraksti nav atrasti

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes pārbaudītas šajās valstīs:



Amerikas Savienotās Valstis



Lietuva



Slovākija



Čehija



Rumānija



Slovēnija



Ungārija



Itālija



Dānija



Zviedrija



Kanāda


Odometrs

Vai nobraukuma dati ir manipulēti, vai pastāv neatbilstības?



Piezīme

- Pēdējais zināmais nobraukums: 87 000 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 115 403 km
- Atrasti 2 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

03.2019. 18 km

10.2022. 87 000 km

Juridiskais statuss

Vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate? Vai tas iepriekš ir atzīts kā norakstīts?



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Tehniskā apskate

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu par tehnisko apskati



Norakstīts

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis būtu norakstīts

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir bojājumu vērtība?



Uzmanību!

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus



Piezīme

Viegli bojājumi parasti neietekmē transportlīdzekļa drošību un nerada strukturālas problēmas

Bojājumu ieraksti



10.2019.

Vācija


Novērtējums

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

1501 € – 3000 €

Iespējamais iemesls

Nezināms



Kreisās puses
bojājumi:

Kreisā puse / Priekšējās durvis

10.2022.

Beļģija

Novērtējums

Bojātā puse

Kreisā puse

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

1501 € – 3000 €

Iespējamais iemesls

**Apdrošinātāja tiešais
maksājums**

Apraksts

Apdrošinātāja veiktā maksājuma apmērs,

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar negadījumiem, taču ne vienmēr tā ir. Daļa datu iegūstam no citiem avotiem, piemēram, autoservisiem, apdrošinātāju atlīdzības pieteikumiem, izsolēm vai spēkratu tehniskās apskates. Šie ieraksti norāda uz to, ka ir veikta transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa novērtēšana, pat ja tas nav bijis iesaistīts avārijā.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Novērtējums

Novērtējuma laikā tiek izpētīts transportlīdzeklim nodarīto bojājumu apmērs. Procesa laikā tiek pārbaudīts transportlīdzeklis, lai noteiktu, kāda veida remonts ir nepieciešams, aprēķinātas aptuvenās izmaksas, kā arī nolēmts, vai spēkratu ir iespējams salabot vai arī tas ir atzīstams kā norakstāms.

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

Kad transportlīdzekļa gūtais bojājums tiek novērtēts, tiek sagatavota remonta tāme tās valsts valūtā, kur bojājums ir izskatīts. Tādēļ izmaksas var būt atšķirīgas no gaidītā. Tā var būt, jo:

- valstī vai štatā, kurā ir novērtēts transportlīdzekļa bojājums, varētu būt augstākas vai zemākas remontdarbu izmaksas nekā Tavā valstī (rezerves daļu un darba izmaksas katrā reģionā atšķiras);
- tāme ir aprēķināta, balstoties uz sertificētu autoservisu izmaksām, kas parasti var būt augstākas.

Dabas stihijas

Vai transportlīdzekļa atrašanās vieta ir reģistrēta dabas stihijas zonā?



Nav konstatētas problēmas

Transportlīdzekļa atrašanās vieta dabas stihijas zonā netika reģistrēta

Tirgus vērtība

Par kādu cenu iepriekš pārdots transportlīdzeklis? Kāda ir vidējā šī gada modeļa vērtība?



Piezīme

- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 21 953 €
- Uzmanies no slēptiem bojājumiem, ja transportlīdzeklis ir pārdošanā par krietni zemāku cenu!

BMW 318 2019 – pašreizējā tirgus vērtība

Tirgus vērtība tiek noteikta, pārbaudot konkrēta automobiļa modeļa (ražots tajā pašā gadā) cenu valstī, kurā sagatavota atskaite. Mēs analizējam datus par pēdējiem 6 mēnešiem.

Zemākā cena

20 174 €

Vidējā cena

21 953 €

Augstākā cena

24 028 €

Specifikācija un aprīkojums

Kāda ir transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums?



Piezīme

Pārbaudi, vai transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka

BMW



Modelis

318



Apraksts

318



Variants

Touring



Virsbūves tips

Universālis



Ražošanas gads

2019



Dzinēja tilpums

1995



Dzinēja jauda

110 kW (148 ZS)



Griezes moments

320 Nm



Degvielas tips

Dīzelis



Transmisijas tips

Automātiskā ātrumkārbā



Piedziņas tips

Aizmugurējo riteņu piedziņa



Krāsa

Melns



Stūres rata novietojums

LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)



Cilindru skaits

4

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

164

EU6 EXHAUST EMISSIONS STANDARD

1CB

CO2 CONTENT

216

SERVOTRONIC

24B

18"QUOT; Y-SPOKE STYLE 397 ALLOY WHEELS WITH MIXED TYRES

2PA

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

205

STEPTRONIC TRANSMISSION

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

258

RUNFLAT TYRES

2VB

LOCKING WHEEL BOLTS

2XE

SPORTS LEATHER STEERING WHEEL BLACK

423

FLOOR MATS IN VELOUR

430

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

441

SMOKER'S PACKAGE

488

LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4LU

INT.T.F.BL.HI.GLOSS W.HIGH T.FIN.CH

521

RAIN SENSOR

544

DYNAMIC CRUISE CONTROL

563

LIGHTS PACKAGE

5A2

LED HEADLIGHTS

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

606

NAVIGATION SYSTEM BUSINESS

676

HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6AN

CONCIERGE SERVICE

6NS

ENHANCED TELEPHONY WITH EXTENDED SMARTPHONE CONNECTIVITY

TYRE PRESSURE INDICATOR

3AA

ROOF RAILS BLACK

428

WARNING TRIANGLE

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4AE

ARMREST FRONT RETRACTABLE

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

5A1

LED FOG LIGHTS

5AC

AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

5DC

FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS

650

CD PLAYER

698

AREA CODE 2 FOR DVD

6AE

TELESERVICES

6AM

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

6AP

REMOTE SERVICES

6WA

INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT

7AC

SPORT LINE

801

GERMAN VERSION

879

GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

8R9

REFRIGERANT

7LD

MODEL SPORT LINE

851

LANGUAGE VERSION GERMAN

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

9BD

BUSINESS PACKAGE

Laikposms

Atradām 4 ierakstus

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

Pēdējie ieraksti

03.2019.  Nezināma valsts**Ražots**

Norādītajā valstī (vai štatā) atrodas transportlīdzekļa ražotne, komplektācijas rūpnīca vai arī ražotāja reģistrācijas adrese. Datums var būt aptuvens.

10.2019.  Vācija**Konstatēts bojājumu izvērtējums** 

Mūsu rīcībā ir informācija, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī vai štatā ir veikts bojājumu izvērtējums. Lūdzu, ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

10.2019.  Vācija**Bija pārdošanā**

Ieraksts izveidots, jo tika fiksēts, ka transportlīdzeklis ir pārdošanā noteiktā tirgū. Dažreiz pārdevēja valsts (vai štats) neatbilst transportlīdzekļa atrašanās vietai.

10.2022.  Beļģija**Konstatēts bojājumu izvērtējums** 

Mūsu rīcībā ir informācija, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī vai štatā ir veikts bojājumu izvērtējums. Lūdzu, ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.



+31

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā
900 datu avotus **35 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir